

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления  
администрации Вяземского  
муниципального района  
М.П. Савченко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ детский сад с Аван (одноэтажное, керамзитобетонные плиты).
- 1.2. Адрес объекта: 682946, Хабаровский край, Вяземский район, ул. Пограничная, д. 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 558,5 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5129,49 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989 год, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 год, капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с Аван Вяземского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ детский сад с Аван).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682946, Хабаровский край, Вяземский район ул. Пограничная, д. 15

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Автобусные остановки расположены более 100 метров от детского сада  
Адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: более 100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: частично  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (У, Г)	п.1	№ 1,2,3,4,5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)	п.1	№ 6,7,8,9,1 1,12.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (Г, У)	п.1 п.2	№ 13,14,15 ,16.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет		нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (Г, У)	п.3.	№ 17,18,19 ,20,21,2 2,23.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	нет		нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (Г, У)	п.1	№2,3,4.

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (Г, У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<b>Ремонт (текущий, капитальный)</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015 -2020 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично для К, О, С, Г. Для граждан с нарушением интеллекта социально-значимый объект доступен полностью. Вариант доступности «Б».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект доступен частично для К, О, С, Г. Для граждан с нарушением интеллекта социально-значимый объект доступен полностью. Вариант доступности «Б».

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии при администрации Вяземского муниципального района по проведению паспортизации социально-значимых объектов

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать:*)

Отделом архитектуры и градостроительства администрации Вяземского района

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое: КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району»

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 6 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 5л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1л.  |

Результаты фотофиксации на объекте: на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: 30.04.2014 г на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---



---

Руководитель  
рабочей группы : Заведующий Крутько Надежда Юрьевна  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

Воспитатель: Скибина Оксана Владимировна  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

Завхоз : Девяткина Светлана Сергеевна  
(Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.  
Комиссией при администрации Вяземского муниципального района

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБДОУ детский сад с Аван**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	№ 1	Отсутствие ровных поверхностей	О, К, С	Асфальтирование прилегающей территории, размещение тактильных полос	Ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	№ 1.2	Отсутствие ровных поверхностей	О, К, С	Асфальтирование прилегающей территории	Ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	1.10	№ 6	Отсутствуют поручни, тактильные полосы	О, С	Привести в соответствие	Ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет				К, О		
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К, С, Г, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Наличие схемы движения автотранспорта и инвалидов на территории, пандуса, наличие доступных парковочных мест определенного размера, обозначенных специальными знаками; маршрут движения должен быть гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ – И (У, Г)	1.1	№ 1	Ремонт капитальный

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна частично избирательно (У, Г), ремонт капитальный

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание****МБДОУ детский сад с Аван**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1.10	№ 6	Отсутствуют поручни и тактильные полосы	О, С	Устранить замечание	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет				К, О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.10	№ 6	Размер входной площадки при открывании меньше указанных требований 1,35*4,8	К, О, С	Устранить замечание	Ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1.18	№12	Опознавательные знаки на дверях отсутствуют, входные двери в свету менее 1,2 м.	К, О, С	Установить знаки на двери	Ремонт
2.5	Тамбур	есть			Глубина тамбуров соответствует	О, К, С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Главный вход в здание должен быть доступен, оборудован знаками доступности, оснащен пандусом и поручнями, с учетом технических требований. Входная площадка должна иметь навес, водоотвод. Поверхности площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения. Входные двери должны соответствовать техническим требованиям.						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У)	1.18	№ 12	Ремонт (капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (входы в здание) доступен частично-избирательно (О, У, Г), требуется капитальный ремонт входа в здание.



к Акту обследования к паспорту доступности от «30» апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****МБДОУ детский сад с Аван**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да	2.2	№ 15	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего отсутствуют	О, К, С		Ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть	2.3	№ 15	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений не соответствует требованиям	О, К, С, Г, У		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да			Запасной выход не приспособлен для эвакуации инвалидов	О, К, С, Г, У	Установка специальных световых и звуковых указателей запасного выхода	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Обеспечение прямого доступа в здание, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. Наличие тактильных предупреждающих указателей, наличие зоны отдыха и ожидания, поручней внутри здания.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	2.2	№ 16	Ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ДЧ-И (Г)

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБДОУ детский сад с Аван**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Порог не превышает 0.014 м, отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом, помещение не оборудовано индукционной петлей	К, С, О, Г	Устранить замечание	Ремонт (текущий)
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Порог при входе в коридор не превышает 0.014 м, отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом, помещение не оборудовано индукционной петлей	К, С, О, Г	Устранить замечание	Ремонт (текущий)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	2.2	№ 16	Пороги при входе в коридор не превышают 0.014 м, отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидами со слуховым аппаратом, помещение не оборудовано индукционной петлей	К, С, О, Г	Устранить замечание	Ремонт (текущий)

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ – И (У)			Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ – И (У), капитальный ремонт

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет				К, С, О		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	нет			Т

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ – И (У), текущий ремонт

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

**МБДОУ детский сад с Аван**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБДОУ детский сад сАван**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3.2	№ 17,1 8,19	санитарно-бытовые помещения не приспособлены для МГН	К, О, С	Привести в соответствие	Ремонт (капитальный)
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Наличие универсальных кабин уборных, предназначенных для пользования всеми категориями граждан						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (Г, У)	3.2;3.3;	№ 29	Ремонт (капитальный)

Комментарий к заключению: ДЧ – И (Г, У), требуется капитальный ремонт

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**МБДОУ детский сад с Аван**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				К, С, Г, О	Установка информационных стендов на пути движения; продублировать оперативную информацию для инвалидов по слуху и по зрению на светодинамических табло и других средствах вывода информации в кабинете для приема маломобильных граждан; Установка световых маячков	Ремонт
6.2	Акустические средства	нет				К, С, Г, О	Установка индукционных петель при необходимости	Ремонт
6.3	Тактильные средства	нет				К, С, Г, О	Установка тактильных знаков и обозначений	Ремонт



ОБЩИЕ требования к зоне	Наличие систем информации на объекте: наличие оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению
-------------------------	---

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте недоступна для инвалидов и МГН, ремонт текущий

